

**PARROQUIA**  
COTÁ (SAN MARTIÑO)

**FICHA NÚCLEO**  
070100 -AGRUÑÁ

### Morfoloxía e Características

<b>Tipoloxía</b>	aldea	<b>Morfoloxía</b>	Mononuclear laxa	<b>Descrición da morfoloxía</b>
<b>Localización</b>	media ladeira			
<b>Orientación</b>	noreste	<b>Formación</b>	orgánico	
<b>Altitude</b>	500	<b>Habitantes</b>	36	

### Edificacións

<b>Vivendas totais</b>	36	<b>Alpendres</b>	21	<b>Ruínas</b>	0
<b>Vivendas tradicionais</b>	25	<b>Inst. agropecuarias</b>	7	<b>En construción</b>	0
<b>Vivendas recentes</b>	11	<b>Naves industriais</b>	0		

### Características do asentamento

<b>Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002</b>	Núcleo complexo	<b>Densidade Hab/Viv</b>	1
<b>Delimitado nas NNSS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Densidade Viv/Ha</b>	3
		<b>Uso residencial</b>	56

#### Núcleo Histórico - Tradicional

<b>Superficie (m2)</b>	97753
<b>Nº Parcelas totais</b>	163
<b>Nº parcelas construídas</b>	42
<b>Nº parcelas catastrais existentes</b>	57
<b>Superficie parcela media (m2)</b>	1715
<b>Parcela mínima (m2)</b>	600
<b>Consolidación %</b>	50
<b>Porcentaxe de parcelas construídas %</b>	74

#### Núcleo Común

<b>Superficie (m2)</b>	22266
<b>Nº Parcelas totais</b>	22
<b>Nº parcelas construídas</b>	4
<b>Nº parcelas catastrais existentes</b>	9
<b>Superficie parcela media (m2)</b>	2512
<b>Parcela mínima(m2)</b>	1000
<b>Consolidación %</b>	34
<b>Porcentaxe de parcelas construídas %</b>	45

### Servizos urbanísticos

<b>Abastecemento</b>	autónomo	<b>Recollida Lixo</b>	si	<b>Teléfono</b>	si
<b>Saneamento</b>	autónomo	<b>Alumeado</b>	si	<b>Televisión</b>	si
<b>Depuración</b>		<b>Electricidade</b>	si	<b>Outros</b>	

### Espazos libres e equipamentos

<b>Espazos libres</b>		<b>Equipamentos</b>	
-----------------------	--	---------------------	--

### Estado da rede viaria

<b>Ancho viario</b>	< 5 m.	<b>Tipo pavimento</b>	asfalto/formigón	<b>Beirarrúas</b>	non
---------------------	--------	-----------------------	------------------	-------------------	-----

**PARROQUIA**  
COTÁ (SAN MARTIÑO)

**FICHA NÚCLEO**  
070300 -COÍDO

### Morfoloxía e Características

Tipoloxía	aldea	Morfoloxía		Descrición da morfoloxía
Localización				
Orientación		Formación		
Altitude		Habitantes	6	

### Edificacións

Vivendas totais	2	Alpendres	0	Ruinas	
Vivendas tradicionais	0	Inst. agropecuarias		En construción	
Vivendas recentes	0	Naves industriais			

### Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002		Densidade Hab/Viv	3
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	0
		Uso residencial	100

#### Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima (m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

#### Núcleo Común

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima(m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

### Servizos urbanísticos

Abastecemento		Recollida Lixo		Teléfono	
Saneamento		Alumeado		Televisión	
Depuración		Electricidade		Outros	

### Espazos libres e equipamentos

Espazos libres		Equipamentos	
----------------	--	--------------	--

### Estado da rede viaria

Ancho viario		Tipo pavimento		Beirarrúas	
--------------	--	----------------	--	------------	--

**PARROQUIA**  
COTÁ (SAN MARTIÑO)

**FICHA NÚCLEO**  
070400 -COTÁ

### Morfoloxía e Características

<b>Tipoloxía</b>	aldea	<b>Morfoloxía</b>	Mononuclear laxa	<b>Descrición da morfoloxía</b> Tradicionalmente formado por dous ámbitos de distinto tamaño separados polo río Narla. A estrada CP-2121 favorece a dispersión.
<b>Localización</b>	media ladeira			
<b>Orientación</b>	este	<b>Formación</b>	orgánico	
<b>Altitude</b>	450	<b>Habitantes</b>	65	

### Edificacións

<b>Vivendas totais</b>	33	<b>Alpendres</b>	0	<b>Ruinas</b>	
<b>Vivendas tradicionais</b>	0	<b>Inst. agropecuarias</b>		<b>En construción</b>	
<b>Vivendas recentes</b>	0	<b>Naves industriais</b>			

### Características do asentamento

<b>Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002</b>	Núcleo complexo	<b>Densidade Hab/Viv</b>	2
<b>Delimitado nas NNSS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Densidade Viv/Ha</b>	4
		<b>Uso residencial</b>	100

#### Núcleo Histórico - Tradicional

<b>Superficie (m2)</b>	52313
<b>Nº Parcelas totais</b>	131
<b>Nº parcelas construídas</b>	38
<b>Nº parcelas catastrais existentes</b>	53
<b>Superficie parcela media (m2)</b>	1016
<b>Parcela mínima (m2)</b>	400
<b>Consolidación %</b>	58
<b>Porcentaxe de parcelas construídas %</b>	83

#### Núcleo Común

<b>Superficie (m2)</b>	35250
<b>Nº Parcelas totais</b>	35
<b>Nº parcelas construídas</b>	9
<b>Nº parcelas catastrais existentes</b>	15
<b>Superficie parcela media (m2)</b>	2625
<b>Parcela mínima(m2)</b>	1000
<b>Consolidación %</b>	46
<b>Porcentaxe de parcelas construídas %</b>	60

### Servizos urbanísticos

<b>Abastecemento</b>		<b>Recollida Lixo</b>	si	<b>Teléfono</b>	si
<b>Saneamento</b>		<b>Alumeado</b>	si	<b>Televisión</b>	si
<b>Depuración</b>		<b>Electricidade</b>	si	<b>Outros</b>	

### Espazos libres e equipamentos

<b>Espazos libres</b>		<b>Equipamentos</b>	No ámbito tradicional de maior superficie, atópase a igrexa parroquial.
-----------------------	--	---------------------	---

### Estado da rede viaria

<b>Ancho viario</b>	< 5 m.	<b>Tipo pavimento</b>	asfalto/formigón	<b>Beirarrúas</b>	non
---------------------	--------	-----------------------	------------------	-------------------	-----

**PARROQUIA**  
COTÁ (SAN MARTIÑO)

**FICHA NÚCLEO**  
070500 -LAGOUZOS (OS)

### Morfoloxía e Características

Tipoloxía	aldea	Morfoloxía		Descrición da morfoloxía
Localización	media ladeira			
Orientación	este	Formación	lineal	
Altitude	470	Habitantes	0	

### Edificacións

Vivendas totais	6	Alpendres	6	Ruinas	0
Vivendas tradicionais	4	Inst. agropecuarias	2	En construción	0
Vivendas recentes	2	Naves industriais	0		

### Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002	Núcleo complexo	Densidade Hab/Viv	0
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	2
		Uso residencial	43

#### Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	17400
Nº Parcelas totais	29
Nº parcelas construídas	8
Nº parcelas catastrais existentes	13
Superficie parcela media (m2)	1338
Parcela mínima (m2)	600
Consolidación %	50
Porcentaxe de parcelas construídas %	62

#### Núcleo Común

Superficie (m2)	12200
Nº Parcelas totais	12
Nº parcelas construídas	2
Nº parcelas catastrais existentes	5
Superficie parcela media (m2)	2440
Parcela mínima(m2)	1000
Consolidación %	34
Porcentaxe de parcelas construídas %	40

### Servizos urbanísticos

Abastecemento	autónomo	Recollida Lixo	si	Teléfono	si
Saneamento	autónomo	Alumeado	si	Televisión	si
Depuración		Electricidade	si	Outros	

### Espazos libres e equipamentos

Espazos libres		Equipamentos	No núcleo de Cotá, atópase a igrexa parroquial.
----------------	--	--------------	---

### Estado da rede viaria

Ancho viario	< 5 m.	Tipo pavimento	asfalto/formigón	Beirarrúas	non
--------------	--------	----------------	------------------	------------	-----

**PARROQUIA**  
COTÁ (SAN MARTIÑO)

**FICHA NÚCLEO**  
070600 -PENA (A)

### Morfología e Características

Tipoloxía	aldea	Morfología	Mononuclear laxa	Descrición da morfología
Localización	val			
Orientación	noreste	Formación	lineal	
Altitude	475	Habitantes	27	

### Edificacións

Vivendas totais	18	Alpendres	24	Ruinas	0
Vivendas tradicionais	18	Inst. agropecuarias	2	En construción	0
Vivendas recentes	0	Naves industriais	0		

### Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002	Núcleo complexo	Densidade Hab/Viv	2
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	3
		Uso residencial	41

#### Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	49900
Nº Parcelas totais	83
Nº parcelas construídas	23
Nº parcelas catastrais existentes	30
Superficie parcela media (m2)	1678
Parcela mínima (m2)	600
Consolidación %	49
Porcentaxe de parcelas construídas %	78

#### Núcleo Común

Superficie (m2)	2718
Nº Parcelas totais	3
Nº parcelas construídas	1
Nº parcelas catastrais existentes	2
Superficie parcela media (m2)	1359
Parcela mínima(m2)	1000
Consolidación %	64
Porcentaxe de parcelas construídas %	50

### Servizos urbanísticos

Abastecemento	autónomo	Recollida Lixo	si	Teléfono	si
Saneamento	autónomo	Alumeado	si	Televisión	si
Depuración		Electricidade	si	Outros	

### Espazos libres e equipamentos

Espazos libres		Equipamentos	
----------------	--	--------------	--

### Estado da rede viaria

Ancho viario	< 5 m.	Tipo pavimento	asfalto/formigón	Beirarrúas	non
--------------	--------	----------------	------------------	------------	-----

**PARROQUIA**  
COTÁ (SAN MARTIÑO)

**FICHA NÚCLEO**  
070700 -PORTASUEIRO

### Morfoloxía e Características

Tipoloxía	aldea	Morfoloxía		Descrición da morfoloxía
Localización				
Orientación		Formación		
Altitude		Habitantes	6	

### Edificacións

Vivendas totais	2	Alpendres	0	Ruinas	
Vivendas tradicionais	0	Inst. agropecuarias		En construción	
Vivendas recentes	0	Naves industriais			

### Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002		Densidade Hab/Viv	3
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	0
		Uso residencial	100

#### Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima (m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

#### Núcleo Común

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima(m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

### Servizos urbanísticos

Abastecemento		Recollida Lixo		Teléfono	
Saneamento		Alumeado		Televisión	
Depuración		Electricidade		Outros	

### Espazos libres e equipamentos

Espazos libres		Equipamentos	
----------------	--	--------------	--

### Estado da rede viaria

Ancho viario		Tipo pavimento		Beirarrúas	
--------------	--	----------------	--	------------	--

**PARROQUIA**  
COTÁ (SAN MARTIÑO)

**FICHA NÚCLEO**  
070800 - REXIDOIRA (A)

### Morfoloxía e Características

Tipoloxía	aldea	Morfoloxía		Descrición da morfoloxía
Localización				
Orientación		Formación	Otro	
Altitude		Habitantes	18	

### Edificacións

Vivendas totais	2	Alpendres	0	Ruinas	
Vivendas tradicionais	0	Inst. agropecuarias		En construción	
Vivendas recentes	0	Naves industriais			

### Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002		Densidade Hab/Viv	9
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	0
		Uso residencial	100

#### Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima (m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

#### Núcleo Común

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima(m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

### Servizos urbanísticos

Abastecemento		Recollida Lixo		Teléfono	
Saneamento		Alumeado		Televisión	
Depuración		Electricidade		Outros	

### Espazos libres e equipamentos

Espazos libres		Equipamentos	
----------------	--	--------------	--

### Estado da rede viaria

Ancho viario		Tipo pavimento		Beirarrúas	
--------------	--	----------------	--	------------	--

**PARROQUIA**  
COTÁ (SAN MARTIÑO)

**FICHA NÚCLEO**  
070900 -SILVARREDONDA

### Morfoloxía e Características

<b>Tipoloxía</b>	aldea	<b>Morfoloxía</b>	Mononuclear moi compacto	<b>Descrición da morfoloxía</b>  
<b>Localización</b>	media ladeira			
<b>Orientación</b>	este	<b>Formación</b>	lineal	
<b>Altitude</b>	490	<b>Habitantes</b>	16	

### Edificacións

<b>Vivendas totais</b>	5	<b>Alpendres</b>	4	<b>Ruinas</b>	0
<b>Vivendas tradicionais</b>	3	<b>Inst. agropecuarias</b>	0	<b>En construción</b>	0
<b>Vivendas recentes</b>	2	<b>Naves industriais</b>	0		

### Características do asentamento

<b>Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002</b>	Núcleo complexo	<b>Densidade Hab/Viv</b>	3
<b>Delimitado nas NNSS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Densidade Viv/Ha</b>	4
		<b>Uso residencial</b>	56

#### Núcleo Histórico - Tradicional

<b>Superficie (m2)</b>	9650
<b>Nº Parcelas totais</b>	24
<b>Nº parcelas construídas</b>	6
<b>Nº parcelas catastrais existentes</b>	6
<b>Superficie parcela media (m2)</b>	1608
<b>Parcela mínima (m2)</b>	400
<b>Consolidación %</b>	50
<b>Porcentaxe de parcelas construídas %</b>	100

#### Núcleo Común

<b>Superficie (m2)</b>	2600
<b>Nº Parcelas totais</b>	4
<b>Nº parcelas construídas</b>	1
<b>Nº parcelas catastrais existentes</b>	2
<b>Superficie parcela media (m2)</b>	1300
<b>Parcela mínima(m2)</b>	600
<b>Consolidación %</b>	40
<b>Porcentaxe de parcelas construídas %</b>	50

### Servizos urbanísticos

<b>Abastecemento</b>		<b>Recollida Lixo</b>	si	<b>Teléfono</b>	si
<b>Saneamento</b>		<b>Alumeado</b>	si	<b>Televisión</b>	si
<b>Depuración</b>		<b>Electricidade</b>	si	<b>Outros</b>	

### Espazos libres e equipamentos

<b>Espazos libres</b>		<b>Equipamentos</b>	
-----------------------	--	---------------------	--

### Estado da rede viaria

<b>Ancho viario</b>	< 5 m.	<b>Tipo pavimento</b>	asfalto/formigón	<b>Beirarrúas</b>	non
---------------------	--------	-----------------------	------------------	-------------------	-----



**PARROQUIA**  
COTÁ (SAN MARTIÑO)

**FICHA NÚCLEO**  
071000 -DOMBROLLO

### Morfoloxía e Características

Tipoloxía	casal	Morfoloxía		Descrición da morfoloxía
Localización				
Orientación		Formación		
Altitude		Habitantes	2	

### Edificacións

Vivendas totais	1	Alpendres	0	Ruinas	
Vivendas tradicionais	0	Inst. agropecuarias		En construción	
Vivendas recentes	0	Naves industriais			

### Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002		Densidade Hab/Viv	2
Delimitado nas NNSS	<input type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	0
		Uso residencial	100

#### Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima (m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

#### Núcleo Común

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima(m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

### Servizos urbanísticos

Abastecemento		Recollida Lixo		Teléfono	
Saneamento		Alumeado		Televisión	
Depuración		Electricidade		Outros	

### Espazos libres e equipamentos

Espazos libres		Equipamentos	
----------------	--	--------------	--

### Estado da rede viaria

Ancho viario		Tipo pavimento		Beirarrúas	
--------------	--	----------------	--	------------	--