

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
180100 -CAMPO (O)

Morfoloxía e Características

Tipoloxía	aldea	Morfoloxía	Polinuclear bastante compacta	Descrición da morfoloxía Conxunto formado por Mazcarelle, O Campo e As Lamelas.
Localización	media ladeira			
Orientación	noreste	Formación	orgánico	
Altitude	520	Habitantes	14	

Edificacións

Vivendas totais	8	Alpendres	5	Ruínas	2
Vivendas tradicionais	6	Inst. agropecuarias	2	En construción	0
Vivendas recentes	2	Naves industriais	0		

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002	Núcleo complexo	Densidade Hab/Viv	2
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	2
		Uso residencial	53

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	24600
Nº Parcelas totais	41
Nº parcelas construídas	12
Nº parcelas catastrais existentes	13
Superficie parcela media (m2)	1892
Parcela mínima (m2)	600
Consolidación %	51
Porcentaxe de parcelas construídas %	92

Núcleo Común

Superficie (m2)	12500
Nº Parcelas totais	12
Nº parcelas construídas	2
Nº parcelas catastrais existentes	6
Superficie parcela media (m2)	2083
Parcela mínima(m2)	1000
Consolidación %	34
Porcentaxe de parcelas construídas %	33

Servizos urbanísticos

Abastecemento	autónomo	Recollida Lixo	si	Teléfono	si
Saneamento	autónomo	Alumeado	si	Televisión	si
Depuración		Electricidade	si	Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres	Campo da festa	Equipamentos	
-----------------------	----------------	---------------------	--

Estado da rede viaria

Ancho viario	< 5 m.	Tipo pavimento	asfalto/formigón	Beirarrúas	non
---------------------	--------	-----------------------	------------------	-------------------	-----

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
180200 -CASA DE PARGA (A)

Morfoloxía e Características

Tipoloxía	casal	Morfoloxía		Descrición da morfoloxía
Localización				
Orientación		Formación		
Altitude		Habitantes	1	

Edificacións

Vivendas totais	1	Alpendres	0	Ruinas	
Vivendas tradicionais	0	Inst. agropecuarias		En construción	
Vivendas recentes	0	Naves industriais			

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002		Densidade Hab/Viv	1
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	0
		Uso residencial	100

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima (m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

Núcleo Común

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima(m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

Servizos urbanísticos

Abastecemento		Recollida Lixo		Teléfono	
Saneamento		Alumeado		Televisión	
Depuración		Electricidade		Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres		Equipamentos	
----------------	--	--------------	--

Estado da rede viaria

Ancho viario		Tipo pavimento		Beirarrúas	
--------------	--	----------------	--	------------	--

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
180300 -CASA DO PAZO (A)

Morfoloxía e Características

Tipoloxía	casal	Morfoloxía		Descrición da morfoloxía
Localización				
Orientación		Formación		
Altitude		Habitantes	1	

Edificacións

Vivendas totais	1	Alpendres	0	Ruinas	
Vivendas tradicionais	0	Inst. agropecuarias		En construción	
Vivendas recentes	0	Naves industriais			

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002		Densidade Hab/Viv	1
Delimitado nas NNSS	<input type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	0
		Uso residencial	100

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima (m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

Núcleo Común

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima(m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

Servizos urbanísticos

Abastecemento		Recollida Lixo		Teléfono	
Saneamento		Alumeado		Televisión	
Depuración		Electricidade		Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres		Equipamentos	
----------------	--	--------------	--

Estado da rede viaria

Ancho viario		Tipo pavimento		Beirarrúas	
--------------	--	----------------	--	------------	--

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
180400 -LAMELAS (AS)

Morfología e Características

Tipoloxía	aldea	Morfología		Descrición da morfología
Localización	media ladeira			Conxunto formado por Mazcarelle, O Campo e As Lamelas.
Orientación	noroeste	Formación	lineal	
Altitude	510	Habitantes	10	

Edificacións

Vivendas totais	11	Alpendres	5	Ruinas	0
Vivendas tradicionais	5	Inst. agropecuarias	5	En construción	0
Vivendas recentes	6	Naves industriais	0		

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002	Núcleo complexo	Densidade Hab/Viv	1
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	1
		Uso residencial	52

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	19200
Nº Parcelas totais	32
Nº parcelas construídas	8
Nº parcelas catastrais existentes	9
Superficie parcela media (m2)	2133
Parcela mínima (m2)	600
Consolidación %	50
Porcentaxe de parcelas construídas %	89

Núcleo Común

Superficie (m2)	35629
Nº Parcelas totais	40
Nº parcelas construídas	12
Nº parcelas catastrais existentes	19
Superficie parcela media (m2)	1688
Parcela mínima(m2)	1000
Consolidación %	55
Porcentaxe de parcelas construídas %	62

Servizos urbanísticos

Abastecemento	autónomo	Recollida Lixo	si	Teléfono	si
Saneamento	autónomo	Alumeado	si	Televisión	si
Depuración		Electricidade	si	Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres	Campo da festa no núcleo de O Campo.	Equipamentos	
-----------------------	--------------------------------------	---------------------	--

Estado da rede viaria

Ancho viario	< 5 m.	Tipo pavimento	asfalto/formigón	Beirarrúas	non
---------------------	--------	-----------------------	------------------	-------------------	-----

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
180500 -LOURIDO

Morfoloxía e Características

Tipoloxía	aldea	Morfoloxía		Descrición da morfoloxía
Localización	media ladeira			
Orientación	oeste	Formación	lineal	
Altitude	560	Habitantes	8	

Edificacións

Vivendas totais	5	Alpendres	0	Ruinas	
Vivendas tradicionais	0	Inst. agropecuarias		En construción	
Vivendas recentes	0	Naves industriais			

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002	Núcleo histórico tradicional	Densidade Hab/Viv	2
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	4
		Uso residencial	100

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	11358
Nº Parcelas totais	28
Nº parcelas construídas	8
Nº parcelas catastrais existentes	8
Superficie parcela media (m2)	1420
Parcela mínima (m2)	400
Consolidación %	50
Porcentaxe de parcelas construídas %	100

Núcleo Común

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima(m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

Servizos urbanísticos

Abastecemento		Recollida Lixo	si	Teléfono	si
Saneamento		Alumeado	si	Televisión	si
Depuración		Electricidade	si	Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres		Equipamentos	
----------------	--	--------------	--

Estado da rede viaria

Ancho viario	< 5 m.	Tipo pavimento	asfalto/formigón	Beirarrúas	non
--------------	--------	----------------	------------------	------------	-----

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
180600 -MÁMOA (A)

Morfología e Características

Tipoloxía	aldea	Morfología	Polinuclear bastante compacta	Descrición da morfoloxía Conxunto formado por Quintá, A Mamoa e Mozón.
Localización	media ladeira			
Orientación	noreste	Formación	orgánico	
Altitude	540	Habitantes	0	

Edificacións

Vivendas totais	3	Alpendres	4	Ruinas	0
Vivendas tradicionais	3	Inst. agropecuarias	2	En construción	0
Vivendas recentes	0	Naves industriais	0		

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002	Núcleo histórico tradicional	Densidade Hab/Viv	0
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	5
		Uso residencial	33

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	6420
Nº Parcelas totais	16
Nº parcelas construídas	4
Nº parcelas catastrais existentes	7
Superficie parcela media (m2)	917
Parcela mínima (m2)	400
Consolidación %	50
Porcentaxe de parcelas construídas %	57

Núcleo Común

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima(m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

Servizos urbanísticos

Abastecemento	autónomo	Recollida Lixo	si	Teléfono	si
Saneamento	autónomo	Alumeado	si	Televisión	si
Depuración		Electricidade	si	Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres	Campo da festa en Mozón	Equipamentos	Centro social en Mozón.
-----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

Estado da rede viaria

Ancho viario	< 5 m.	Tipo pavimento	asfalto/formigón	Beirarrúas	non
---------------------	--------	-----------------------	------------------	-------------------	-----

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
180700 -MAZCARELLE

Morfología e Características

Tipoloxía	aldea	Morfología		Descrición da morfología
Localización	media ladeira			Conxunto formado por Mazcarelle, O Campo e As Lamelas.
Orientación	noreste	Formación	orgánico	
Altitude	540	Habitantes	34	

Edificacións

Vivendas totais	16	Alpendres	16	Ruinas	0
Vivendas tradicionais	11	Inst. agropecuarias	3	En construción	0
Vivendas recentes	5	Naves industriais	1		

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002	Núcleo complexo	Densidade Hab/Viv	2
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	5
		Uso residencial	46

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	29300
Nº Parcelas totais	73
Nº parcelas construídas	20
Nº parcelas catastrais existentes	27
Superficie parcela media (m2)	1085
Parcela mínima (m2)	400
Consolidación %	50
Porcentaxe de parcelas construídas %	74

Núcleo Común

Superficie (m2)	3925
Nº Parcelas totais	7
Nº parcelas construídas	2
Nº parcelas catastrais existentes	4
Superficie parcela media (m2)	981
Parcela mínima(m2)	600
Consolidación %	54
Porcentaxe de parcelas construídas %	50

Servizos urbanísticos

Abastecemento	autónomo	Recollida Lixo	si	Teléfono	si
Saneamento	autónomo	Alumeado	si	Televisión	si
Depuración		Electricidade	si	Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres	Campo da festa no núcleo de O Campo.	Equipamentos	
-----------------------	--------------------------------------	---------------------	--

Estado da rede viaria

Ancho viario	< 5 m.	Tipo pavimento	asfalto/formigón	Beirarrúas	non
---------------------	--------	-----------------------	------------------	-------------------	-----

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
180800 -MOZÓN (O)

Morfología e Características

Tipoloxía	aldea	Morfología	Polinuclear bastante compacta	Descrición da morfoloxía Conxunto formado por Quintá, A Mamoá e Mozón.
Localización	val			
Orientación	noreste	Formación	lineal	
Altitude	550	Habitantes	12	

Edificacións

Vivendas totais	11	Alpendres	12	Ruinas	0
Vivendas tradicionais	10	Inst. agropecuarias	4	En construción	0
Vivendas recentes	1	Naves industriais	0		

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002	Núcleo complexo	Densidade Hab/Viv	1
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	4
		Uso residencial	41

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	26690
Nº Parcelas totais	67
Nº parcelas construídas	18
Nº parcelas catastrais existentes	25
Superficie parcela media (m2)	1068
Parcela mínima (m2)	400
Consolidación %	50
Porcentaxe de parcelas construídas %	72

Núcleo Común

Superficie (m2)	3110
Nº Parcelas totais	5
Nº parcelas construídas	1
Nº parcelas catastrais existentes	25
Superficie parcela media (m2)	124
Parcela mínima(m2)	600
Consolidación %	34
Porcentaxe de parcelas construídas %	4

Servizos urbanísticos

Abastecemento	autónomo	Recollida Lixo	si	Teléfono	si
Saneamento	autónomo	Alumeado	si	Televisión	si
Depuración		Electricidade	si	Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres	Campo da festa	Equipamentos	Centro social
-----------------------	----------------	---------------------	---------------

Estado da rede viaria

Ancho viario	< 5 m.	Tipo pavimento	asfalto/formigón	Beirarrúas	non
---------------------	--------	-----------------------	------------------	-------------------	-----

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
180900 -PEREIRA (A)

Morfología e Características

Tipoloxía	casal	Morfología		Descrición da morfología
Localización				
Orientación		Formación		
Altitude		Habitantes	2	

Edificacións

Vivendas totais	1	Alpendres	0	Ruinas	
Vivendas tradicionais	0	Inst. agropecuarias		En construción	
Vivendas recentes	0	Naves industriais			

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002		Densidade Hab/Viv	2
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	0
		Uso residencial	100

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima (m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

Núcleo Común

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima(m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

Servizos urbanísticos

Abastecemento		Recollida Lixo		Teléfono	
Saneamento		Alumeado		Televisión	
Depuración		Electricidade		Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres		Equipamentos	
----------------	--	--------------	--

Estado da rede viaria

Ancho viario		Tipo pavimento		Beirarrúas	
--------------	--	----------------	--	------------	--

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
181000 -PORTONOVO (O)

Morfoloxía e Características

Tipoloxía	casal	Morfoloxía		Descrición da morfoloxía
Localización				
Orientación		Formación		
Altitude		Habitantes	3	

Edificacións

Vivendas totais	1	Alpendres	0	Ruinas	
Vivendas tradicionais	0	Inst. agropecuarias		En construción	
Vivendas recentes	0	Naves industriais			

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002		Densidade Hab/Viv	3
Delimitado nas NNSS	<input type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	0
		Uso residencial	100

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima (m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

Núcleo Común

Superficie (m2)	
Nº Parcelas totais	
Nº parcelas construídas	
Nº parcelas catastrais existentes	
Superficie parcela media (m2)	
Parcela mínima(m2)	
Consolidación %	
Porcentaxe de parcelas construídas %	

Servizos urbanísticos

Abastecemento		Recollida Lixo		Teléfono	
Saneamento		Alumeado		Televisión	
Depuración		Electricidade		Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres		Equipamentos	
----------------	--	--------------	--

Estado da rede viaria

Ancho viario		Tipo pavimento		Beirarrúas	
--------------	--	----------------	--	------------	--

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
181100 -QUINTÁ

Morfoloxía e Características

Tipoloxía	aldea	Morfoloxía	Polinuclear bastante compacta	Descrición da morfoloxía Conxunto formado por Quintá, A Mamoá e Mozón.
Localización	media ladeira			
Orientación	noreste	Formación	orgánico	
Altitude	560	Habitantes	28	

Edificacións

Vivendas totais	16	Alpendres	6	Ruinas	2
Vivendas tradicionais	9	Inst. agropecuarias	1	En construción	0
Vivendas recentes	7	Naves industriais			

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002	Núcleo complexo	Densidade Hab/Viv	2
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	3
		Uso residencial	70

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	25500
Nº Parcelas totais	64
Nº parcelas construídas	20
Nº parcelas catastrais existentes	45
Superficie parcela media (m2)	799
Parcela mínima (m2)	400
Consolidación %	53
Porcentaxe de parcelas construídas %	55

Núcleo Común

Superficie (m2)	16776
Nº Parcelas totais	28
Nº parcelas construídas	7
Nº parcelas catastrais existentes	15
Superficie parcela media (m2)	1245
Parcela mínima(m2)	600
Consolidación %	47
Porcentaxe de parcelas construídas %	50

Servizos urbanísticos

Abastecemento	autónomo	Recollida Lixo	si	Teléfono	si
Saneamento	autónomo	Alumeado	si	Televisión	si
Depuración		Electricidade	si	Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres	Campo da festa en Mozón	Equipamentos	Centro social en Mozón.
-----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

Estado da rede viaria

Ancho viario	< 5 m.	Tipo pavimento	asfalto/formigón	Beirarrúas	non
---------------------	--------	-----------------------	------------------	-------------------	-----

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
181200 -REQUEIXO

Morfoloxía e Características

Tipoloxía	aldea	Morfoloxía	Polinuclear bastante compacta	Descrición da morfoloxía Formado polo conxunto de Requeixo e O Vilar.
Localización	media ladeira			
Orientación	noreste	Formación	lineal	
Altitude	550	Habitantes	8	

Edificacións

Vivendas totais	8	Alpendres	8	Ruínas	0
Vivendas tradicionais	6	Inst. agropecuarias	0	En construción	0
Vivendas recentes	2	Naves industriais	0		

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002	Núcleo complexo	Densidade Hab/Viv	1
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	3
		Uso residencial	50

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	20230
Nº Parcelas totais	34
Nº parcelas construídas	9
Nº parcelas catastrais existentes	15
Superficie parcela media (m2)	1609
Parcela mínima (m2)	600
Consolidación %	52
Porcentaxe de parcelas construídas %	77

Núcleo Común

Superficie (m2)	5920
Nº Parcelas totais	6
Nº parcelas construídas	1
Nº parcelas catastrais existentes	1
Superficie parcela media (m2)	5920
Parcela mínima(m2)	1000
Consolidación %	34
Porcentaxe de parcelas construídas %	100

Servizos urbanísticos

Abastecemento	autónomo	Recollida Lixo	si	Teléfono	si
Saneamento	autónomo	Alumeado	si	Televisión	si
Depuración		Electricidade	si	Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres	Campo da festa en O Vilar.	Equipamentos	Igrexa e Cemiterio en O Vilar
-----------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------------

Estado da rede viaria

Ancho viario	< 5 m.	Tipo pavimento	asfalto/formigón	Beirarrúas	non
---------------------	--------	-----------------------	------------------	-------------------	-----

PARROQUIA
OUSÁ (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
181300 -VILAR (O)

Morfoloxía e Características

Tipoloxía	aldea	Morfoloxía	Polinuclear bastante compacta	Descrición da morfoloxía Formado polo conxunto de Requeixo e O Vilar.
Localización	media ladeira			
Orientación	noreste	Formación	lineal	
Altitude	600	Habitantes	21	

Edificacións

Vivendas totais	13	Alpendres	9	Ruinas	0
Vivendas tradicionais	11	Inst. agropecuarias	4	En construción	0
Vivendas recentes	2	Naves industriais	0		

Características do asentamento

Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002	Núcleo complexo	Densidade Hab/Viv	2
Delimitado nas NNSS	<input checked="" type="checkbox"/>	Densidade Viv/Ha	4
		Uso residencial	50

Núcleo Histórico - Tradicional

Superficie (m2)	27450
Nº Parcelas totais	69
Nº parcelas construídas	18
Nº parcelas catastrais existentes	33
Superficie parcela media (m2)	836
Parcela mínima (m2)	400
Consolidación %	50
Porcentaxe de parcelas construídas %	55

Núcleo Común

Superficie (m2)	1882
Nº Parcelas totais	3
Nº parcelas construídas	1
Nº parcelas catastrais existentes	3
Superficie parcela media (m2)	627
Parcela mínima(m2)	600
Consolidación %	56
Porcentaxe de parcelas construídas %	33

Servizos urbanísticos

Abastecemento	autónomo	Recollida Lixo	si	Teléfono	si
Saneamento	autónomo	Alumeado	si	Televisión	si
Depuración		Electricidade	si	Outros	

Espazos libres e equipamentos

Espazos libres	Campo da festa	Equipamentos	Igrexa e Cemiterio
-----------------------	----------------	---------------------	--------------------

Estado da rede viaria

Ancho viario	< 5 m.	Tipo pavimento	asfalto/formigón	Beirarrúas	non
---------------------	--------	-----------------------	------------------	-------------------	-----