

PARROQUIA
ROIMIL (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
230100 -ALZADA (A)

Morfoloxía e Características

| | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--|
| Tipoloxía | aldea | Morfoloxía | Polinuclear bastante compacta | Descrición da morfoloxía |
| Localización | media ladeira | | | Conxunto formado por O Pazo, Currás, O campo da feira, Piñeiro e A Alzada. |
| Orientación | noroeste | Formación | otro | |
| Altitude | 550 | Habitantes | 4 | |

Edificacións

| | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|---|
| Vivendas totais | 9 | Alpendres | 4 | Ruínas | 0 |
| Vivendas tradicionais | 5 | Inst. agropecuarias | 1 | En construción | 0 |
| Vivendas recentes | 4 | Naves industriais | 0 | | |

Características do asentamento

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----|
| Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002 | Núcleo complexo | Densidade Hab/Viv | 0 |
| Delimitado nas NNSS | <input checked="" type="checkbox"/> | Densidade Viv/Ha | 3 |
| | | Uso residencial | 64 |

Núcleo Histórico - Tradicional

| | |
|---|------|
| Superficie (m2) | 9500 |
| Nº Parcelas totais | 24 |
| Nº parcelas construídas | 6 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 6 |
| Superficie parcela media (m2) | 1583 |
| Parcela mínima (m2) | 400 |
| Consolidación % | 50 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 100 |

Núcleo Común

| | |
|---|-------|
| Superficie (m2) | 16442 |
| Nº Parcelas totais | 27 |
| Nº parcelas construídas | 5 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 6 |
| Superficie parcela media (m2) | 2740 |
| Parcela mínima(m2) | 600 |
| Consolidación % | 34 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 83 |

Servizos urbanísticos

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|----|-------------------|----|
| Abastecemento | | Recollida Lixo | si | Teléfono | si |
| Saneamento | | Alumeado | si | Televisión | si |
| Depuración | | Electricidade | si | Outros | |

Espazos libres e equipamentos

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---|
| Espazos libres | | Equipamentos | A Igrexa e cemiterio parroquial, atópanse preto de Piñeiro. |
|-----------------------|--|---------------------|---|

Estado da rede viaria

| | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|
| Ancho viario | < 5 m. | Tipo pavimento | asfalto/formigón | Beirarrúas | non |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|

PARROQUIA
ROIMIL (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
230200 -BULLO (O)

Morfoloxía e Características

| | | | | |
|--------------|-------|------------|---|--------------------------|
| Tipoloxía | casal | Morfoloxía | | Descrición da morfoloxía |
| Localización | | | | |
| Orientación | | Formación | | |
| Altitude | | Habitantes | 1 | |

Edificacións

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---|----------------|--|
| Vivendas totais | 1 | Alpendres | 0 | Ruinas | |
| Vivendas tradicionais | 0 | Inst. agropecuarias | | En construción | |
| Vivendas recentes | 0 | Naves industriais | | | |

Características do asentamento

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----|
| Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002 | | Densidade Hab/Viv | 1 |
| Delimitado nas NNSS | <input type="checkbox"/> | Densidade Viv/Ha | 0 |
| | | Uso residencial | 100 |

Núcleo Histórico - Tradicional

| | |
|--------------------------------------|--|
| Superficie (m2) | |
| Nº Parcelas totais | |
| Nº parcelas construídas | |
| Nº parcelas catastrais existentes | |
| Superficie parcela media (m2) | |
| Parcela mínima (m2) | |
| Consolidación % | |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | |

Núcleo Común

| | |
|--------------------------------------|--|
| Superficie (m2) | |
| Nº Parcelas totais | |
| Nº parcelas construídas | |
| Nº parcelas catastrais existentes | |
| Superficie parcela media (m2) | |
| Parcela mínima(m2) | |
| Consolidación % | |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | |

Servizos urbanísticos

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|--|------------|--|
| Abastecemento | | Recollida Lixo | | Teléfono | |
| Saneamento | | Alumeado | | Televisión | |
| Depuración | | Electricidade | | Outros | |

Espazos libres e equipamentos

| | | | |
|----------------|--|--------------|--|
| Espazos libres | | Equipamentos | |
|----------------|--|--------------|--|

Estado da rede viaria

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|------------|--|
| Ancho viario | | Tipo pavimento | | Beirarrúas | |
|--------------|--|----------------|--|------------|--|

PARROQUIA
ROIMIL (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
230300 -BUXÁN

Morfología e Características

| | | | | |
|--------------|-------|------------|---|--------------------------|
| Tipoloxía | aldea | Morfología | | Descrición da morfología |
| Localización | | | | |
| Orientación | | Formación | | |
| Altitude | | Habitantes | 4 | |

Edificacións

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---|----------------|--|
| Vivendas totais | 2 | Alpendres | 0 | Ruinas | |
| Vivendas tradicionais | 0 | Inst. agropecuarias | | En construción | |
| Vivendas recentes | 0 | Naves industriais | | | |

Características do asentamento

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----|
| Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002 | | Densidade Hab/Viv | 2 |
| Delimitado nas NNSS | <input type="checkbox"/> | Densidade Viv/Ha | 0 |
| | | Uso residencial | 100 |

Núcleo Histórico - Tradicional

| | |
|--------------------------------------|--|
| Superficie (m2) | |
| Nº Parcelas totais | |
| Nº parcelas construídas | |
| Nº parcelas catastrais existentes | |
| Superficie parcela media (m2) | |
| Parcela mínima (m2) | |
| Consolidación % | |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | |

Núcleo Común

| | |
|--------------------------------------|--|
| Superficie (m2) | |
| Nº Parcelas totais | |
| Nº parcelas construídas | |
| Nº parcelas catastrais existentes | |
| Superficie parcela media (m2) | |
| Parcela mínima(m2) | |
| Consolidación % | |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | |

Servizos urbanísticos

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|--|------------|--|
| Abastecemento | | Recollida Lixo | | Teléfono | |
| Saneamento | | Alumeado | | Televisión | |
| Depuración | | Electricidade | | Outros | |

Espazos libres e equipamentos

| | | | |
|----------------|--|--------------|--|
| Espazos libres | | Equipamentos | |
|----------------|--|--------------|--|

Estado da rede viaria

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|------------|--|
| Ancho viario | | Tipo pavimento | | Beirarrúas | |
|--------------|--|----------------|--|------------|--|

PARROQUIA
ROIMIL (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
230400 -CAMPO DA FEIRA (O)

Morfoloxía e Características

| | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---|
| Tipoloxía | aldea | Morfoloxía | Polinuclear bastante compacta | Descrición da morfoloxía Conxunto formado por O Pazo, Currás, O campo da feira, Piñeiro e A Alzada. |
| Localización | media ladeira | | | |
| Orientación | noroeste | Formación | lineal | |
| Altitude | 550 | Habitantes | 34 | |

Edificacións

| | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|---|
| Vivendas totais | 5 | Alpendres | 4 | Ruinas | 0 |
| Vivendas tradicionais | 3 | Inst. agropecuarias | 0 | En construción | 0 |
| Vivendas recentes | 2 | Naves industriais | 0 | | |

Características do asentamento

| | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|----|
| Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002 | Núcleo histórico tradicional | Densidade Hab/Viv | 7 |
| Delimitado nas NNSS | <input type="checkbox"/> | Densidade Viv/Ha | 4 |
| | | Uso residencial | 56 |

Núcleo Histórico - Tradicional

| | |
|---|-------|
| Superficie (m2) | 13150 |
| Nº Parcelas totais | 33 |
| Nº parcelas construídas | 9 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 8 |
| Superficie parcela media (m2) | 1644 |
| Parcela mínima (m2) | 400 |
| Consolidación % | 50 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 100 |

Núcleo Común

| | |
|---|--|
| Superficie (m2) | |
| Nº Parcelas totais | |
| Nº parcelas construídas | |
| Nº parcelas catastrais existentes | |
| Superficie parcela media (m2) | |
| Parcela mínima(m2) | |
| Consolidación % | |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | |

Servizos urbanísticos

| | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----|-------------------|----|
| Abastecemento | 5 | Recollida Lixo | si | Teléfono | si |
| Saneamento | autónomo | Alumeado | si | Televisión | si |
| Depuración | | Electricidade | si | Outros | |

Espazos libres e equipamentos

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---|
| Espazos libres | | Equipamentos | A Igrexa e cemiterio parroquial, atópanse preto de Piñeiro. |
|-----------------------|--|---------------------|---|

Estado da rede viaria

| | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|
| Ancho viario | < 5 m. | Tipo pavimento | asfalto/formigón | Beirarrúas | non |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|

PARROQUIA
ROIMIL (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
230500 -CURRÁS

Morfoloxía e Características

| | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---|
| Tipoloxía | aldea | Morfoloxía | Polinuclear bastante compacta | Descrición da morfoloxía Conxunto formado por O Pazo, Currás, O campo da feira, Piñeiro e A Alzada. |
| Localización | media ladeira | | | |
| Orientación | noroeste | Formación | lineal | |
| Altitude | 550 | Habitantes | 5 | |

Edificacións

| | | | | | |
|------------------------------|----|----------------------------|----|-----------------------|---|
| Vivendas totais | 35 | Alpendres | 24 | Ruinas | 1 |
| Vivendas tradicionais | 29 | Inst. agropecuarias | 1 | En construción | 0 |
| Vivendas recentes | 6 | Naves industriais | 1 | | |

Características do asentamento

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----|
| Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002 | Núcleo histórico tradicional | Densidade Hab/Viv | 0 |
| Delimitado nas NNSS | <input checked="" type="checkbox"/> | Densidade Viv/Ha | 9 |
| | | Uso residencial | 58 |

Núcleo Histórico - Tradicional

| | |
|---|-------|
| Superficie (m2) | 37400 |
| Nº Parcelas totais | 94 |
| Nº parcelas construídas | 28 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 36 |
| Superficie parcela media (m2) | 1039 |
| Parcela mínima (m2) | 400 |
| Consolidación % | 52 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 78 |

Núcleo Común

| | |
|---|--|
| Superficie (m2) | |
| Nº Parcelas totais | |
| Nº parcelas construídas | |
| Nº parcelas catastrais existentes | |
| Superficie parcela media (m2) | |
| Parcela mínima(m2) | |
| Consolidación % | |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | |

Servizos urbanísticos

| | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----|-------------------|----|
| Abastecemento | 5 | Recollida Lixo | si | Teléfono | si |
| Saneamento | autónomo | Alumeado | si | Televisión | si |
| Depuración | | Electricidade | si | Outros | |

Espazos libres e equipamentos

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---|
| Espazos libres | | Equipamentos | A Igrexa e cemiterio parroquial, atópanse preto de Piñeiro. |
|-----------------------|--|---------------------|---|

Estado da rede viaria

| | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|
| Ancho viario | < 5 m. | Tipo pavimento | asfalto/formigón | Beirarrúas | non |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|

PARROQUIA
ROIMIL (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
230600 -GUDÍN DE ABAIXO

Morfología e Características

| | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--|
| Tipoloxía | aldea | Morfología | Mononuclear pouco compacto | Descrición da morfoloxía Conformado por doua ámbitos tradicionais, |
| Localización | media ladeira | | | |
| Orientación | noroeste | Formación | lineal | |
| Altitude | 560 | Habitantes | 33 | |

Edificacións

| | | | | | |
|------------------------------|----|----------------------------|----|-----------------------|---|
| Vivendas totais | 15 | Alpendres | 12 | Ruinas | 0 |
| Vivendas tradicionais | 11 | Inst. agropecuarias | 7 | En construción | 0 |
| Vivendas recentes | 4 | Naves industriais | 0 | | |

Características do asentamento

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----|
| Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002 | Núcleo complexo | Densidade Hab/Viv | 2 |
| Delimitado nas NNSS | <input checked="" type="checkbox"/> | Densidade Viv/Ha | 5 |
| | | Uso residencial | 44 |

Núcleo Histórico - Tradicional

| | |
|---|-------|
| Superficie (m2) | 22506 |
| Nº Parcelas totais | 56 |
| Nº parcelas construídas | 22 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 23 |
| Superficie parcela media (m2) | 981 |
| Parcela mínima (m2) | 400 |
| Consolidación % | 67 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 94 |

Núcleo Común

| | |
|---|------|
| Superficie (m2) | 3600 |
| Nº Parcelas totais | 6 |
| Nº parcelas construídas | 1 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 2 |
| Superficie parcela media (m2) | 1800 |
| Parcela mínima(m2) | 600 |
| Consolidación % | 34 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 50 |

Servizos urbanísticos

| | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----|-------------------|----|
| Abastecemento | 5 | Recollida Lixo | si | Teléfono | si |
| Saneamento | autónomo | Alumeado | si | Televisión | si |
| Depuración | | Electricidade | si | Outros | |

Espazos libres e equipamentos

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--|
| Espazos libres | | Equipamentos | |
|-----------------------|--|---------------------|--|

Estado da rede viaria

| | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|
| Ancho viario | < 5 m. | Tipo pavimento | asfalto/formigón | Beirarrúas | non |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|

PARROQUIA
ROIMIL (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
230700 -GUDÍN DE ARRIBA

Morfología e Características

| | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---|
| Tipoloxía | aldea | Morfología | Mononuclear pouco compacto | Descrición da morfoloxía |
| Localización | media ladeira | | | |
| Orientación | noroeste | Formación | lineal | |
| Altitude | 590 | Habitantes | 10 | |

Edificacións

| | | | | | |
|------------------------------|----|----------------------------|---|-----------------------|---|
| Vivendas totais | 11 | Alpendres | 9 | Ruinas | 0 |
| Vivendas tradicionais | 10 | Inst. agropecuarias | 1 | En construción | 0 |
| Vivendas recentes | 1 | Naves industriais | 0 | | |

Características do asentamento

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----|
| Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002 | Núcleo complexo | Densidade Hab/Viv | 1 |
| Delimitado nas NNSS | <input checked="" type="checkbox"/> | Densidade Viv/Ha | 4 |
| | | Uso residencial | 52 |

Núcleo Histórico - Tradicional

| | |
|---|-------|
| Superficie (m2) | 21550 |
| Nº Parcelas totais | 54 |
| Nº parcelas construídas | 15 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 14 |
| Superficie parcela media (m2) | 1539 |
| Parcela mínima (m2) | 400 |
| Consolidación % | 50 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 100 |

Núcleo Común

| | |
|---|------|
| Superficie (m2) | 7440 |
| Nº Parcelas totais | 12 |
| Nº parcelas construídas | 2 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 6 |
| Superficie parcela media (m2) | 1240 |
| Parcela mínima(m2) | 600 |
| Consolidación % | 34 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 33 |

Servizos urbanísticos

| | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----|-------------------|----|
| Abastecemento | 5 | Recollida Lixo | si | Teléfono | si |
| Saneamento | autónomo | Alumeado | si | Televisión | si |
| Depuración | | Electricidade | si | Outros | |

Espazos libres e equipamentos

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--|
| Espazos libres | | Equipamentos | |
|-----------------------|--|---------------------|--|

Estado da rede viaria

| | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|
| Ancho viario | < 5 m. | Tipo pavimento | asfalto/formigón | Beirarrúas | non |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|

PARROQUIA
ROIMIL (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
230800 -PAZO (O)

Morfología e Características

| | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|---|
| Tipoloxía | aldea | Morfología | Enxame | Descrición da morfología Conxunto formado por O Pazo, Currás, O campo da feira, Piñeiro e A Alzada. |
| Localización | media ladeira | | | |
| Orientación | noroeste | Formación | lineal | |
| Altitude | 550 | Habitantes | 7 | |

Edificacións

| | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|---|
| Vivendas totais | 5 | Alpendres | 4 | Ruinas | 0 |
| Vivendas tradicionais | 4 | Inst. agropecuarias | 0 | En construción | 0 |
| Vivendas recentes | 1 | Naves industriais | 0 | | |

Características do asentamento

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----|
| Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002 | Núcleo histórico tradicional | Densidade Hab/Viv | 1 |
| Delimitado nas NNSS | <input checked="" type="checkbox"/> | Densidade Viv/Ha | 4 |
| | | Uso residencial | 56 |

Núcleo Histórico - Tradicional

| | |
|---|-------|
| Superficie (m2) | 12250 |
| Nº Parcelas totais | 31 |
| Nº parcelas construídas | 8 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 10 |
| Superficie parcela media (m2) | 1225 |
| Parcela mínima (m2) | 400 |
| Consolidación % | 50 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 80 |

Núcleo Común

| | |
|---|--|
| Superficie (m2) | |
| Nº Parcelas totais | |
| Nº parcelas construídas | |
| Nº parcelas catastrais existentes | |
| Superficie parcela media (m2) | |
| Parcela mínima(m2) | |
| Consolidación % | |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | |

Servizos urbanísticos

| | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----|-------------------|----|
| Abastecemento | 5 | Recollida Lixo | si | Teléfono | si |
| Saneamento | autónomo | Alumeado | si | Televisión | si |
| Depuración | | Electricidade | si | Outros | |

Espazos libres e equipamentos

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---|
| Espazos libres | | Equipamentos | A Igrexa e cemiterio parroquial, atópanse preto de Piñeiro. |
|-----------------------|--|---------------------|---|

Estado da rede viaria

| | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|
| Ancho viario | < 5 m. | Tipo pavimento | asfalto/formigón | Beirarrúas | non |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|

PARROQUIA
ROIMIL (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
230900 -PENAGATEIRA (A)

Morfología e Características

| | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---|
| Tipoloxía | aldea | Morfología | Mononuclear pouco compacto | Descrición da morfología Formado por dous ámbitos, un deles un caseiro. |
| Localización | media ladeira | | | |
| Orientación | noroeste | Formación | lineal | |
| Altitude | 550 | Habitantes | 13 | |

Edificacións

| | | | | | |
|------------------------------|----|----------------------------|---|-----------------------|---|
| Vivendas totais | 12 | Alpendres | 0 | Ruínas | 0 |
| Vivendas tradicionais | 10 | Inst. agropecuarias | 6 | En construción | 0 |
| Vivendas recentes | 2 | Naves industriais | 0 | | |

Características do asentamento

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----|
| Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002 | Núcleo complexo | Densidade Hab/Viv | 1 |
| Delimitado nas NNSS | <input checked="" type="checkbox"/> | Densidade Viv/Ha | 5 |
| | | Uso residencial | 67 |

Núcleo Histórico - Tradicional

| | |
|---|-------|
| Superficie (m2) | 19300 |
| Nº Parcelas totais | 48 |
| Nº parcelas construídas | 13 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 16 |
| Superficie parcela media (m2) | 1062 |
| Parcela mínima (m2) | 400 |
| Consolidación % | 50 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 71 |

Núcleo Común

| | |
|---|------|
| Superficie (m2) | 3510 |
| Nº Parcelas totais | 6 |
| Nº parcelas construídas | 1 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 2 |
| Superficie parcela media (m2) | 1755 |
| Parcela mínima(m2) | 600 |
| Consolidación % | 34 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 50 |

Servizos urbanísticos

| | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----|-------------------|----|
| Abastecemento | 5 | Recollida Lixo | si | Teléfono | si |
| Saneamento | autónomo | Alumeado | si | Televisión | si |
| Depuración | | Electricidade | si | Outros | |

Espazos libres e equipamentos

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--|
| Espazos libres | | Equipamentos | |
|-----------------------|--|---------------------|--|

Estado da rede viaria

| | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|
| Ancho viario | < 5 m. | Tipo pavimento | asfalto/formigón | Beirarrúas | non |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|

PARROQUIA
ROIMIL (SAN XIAO)

FICHA NÚCLEO
231000 -PIÑEIRO (O)

Morfología e Características

| | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---|
| Tipoloxía | aldea | Morfología | Polinuclear bastante compacta | Descrición da morfoloxía Conxunto formado por O Pazo, Currás, O campo da feira, Piñeiro e A Alzada. |
| Localización | media ladeira | | | |
| Orientación | noroeste | Formación | lineal | |
| Altitude | 550 | Habitantes | 10 | |

Edificacións

| | | | | | |
|------------------------------|----|----------------------------|---|-----------------------|--|
| Vivendas totais | 4 | Alpendres | 0 | Ruínas | |
| Vivendas tradicionais | 34 | Inst. agropecuarias | 5 | En construción | |
| Vivendas recentes | 11 | Naves industriais | 0 | | |

Características do asentamento

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----|
| Tipo de núcleo segundo art.13 da Lei 9/2002 | Núcleo histórico tradicional | Densidade Hab/Viv | 2 |
| Delimitado nas NNSS | <input checked="" type="checkbox"/> | Densidade Viv/Ha | 4 |
| | | Uso residencial | 44 |

Núcleo Histórico - Tradicional

| | |
|---|-------|
| Superficie (m2) | 10861 |
| Nº Parcelas totais | 27 |
| Nº parcelas construídas | 7 |
| Nº parcelas catastrais existentes | 8 |
| Superficie parcela media (m2) | 1358 |
| Parcela mínima (m2) | 400 |
| Consolidación % | 50 |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | 88 |

Núcleo Común

| | |
|---|--|
| Superficie (m2) | |
| Nº Parcelas totais | |
| Nº parcelas construídas | |
| Nº parcelas catastrais existentes | |
| Superficie parcela media (m2) | |
| Parcela mínima(m2) | |
| Consolidación % | |
| Porcentaxe de parcelas construídas % | |

Servizos urbanísticos

| | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----|-------------------|----|
| Abastecemento | 5 | Recollida Lixo | si | Teléfono | si |
| Saneamento | autónomo | Alumeado | si | Televisión | si |
| Depuración | | Electricidade | si | Outros | |

Espazos libres e equipamentos

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---|
| Espazos libres | | Equipamentos | A Igrexa e cemiterio parroquial, atópanse preto de Piñeiro. |
|-----------------------|--|---------------------|---|

Estado da rede viaria

| | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|
| Ancho viario | < 5 m. | Tipo pavimento | asfalto/formigón | Beirarrúas | non |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|